

S



Прекращение производства контроллеров линейки Sigmagyr RVP

Модели контроллеров Sigmagyr: RVP201.1, RVP211.1 и
RVP361, RVP351



10 Марта, 2017 г.

Касается продукции:

RVP201.1, RVP211.1 и RVP361, RVP351

1 Общая информация

Уведомляем о прекращении производства некоторых моделей тепловых контроллеров линейки Sigmagug. Варианты предлагаемых замен приведены в таблице ниже:

Снимаемые модели и заменители

Заказной номер	Артикул	Краткое описание	Заменитель
BPZ:RVP201.1	RVP201.1	Аналоговый тепловой контроллер с таймером	RVP201.0 + AUZ3.x BPZ:RVP201.0 + BPZ:AUZ3.x
BPZ:RVP211.1	RVP211.1	Аналоговый тепловой контроллер с таймером	RVP211.0 + AUZ3.x BPZ:RVP211.0 + BPZ:AUZ3.x
S55370-C140	RVP361	Цифровой тепловой контроллер без коммуникации	RVP360 S55370-C139
S55370-C138	RVP351	Цифровой тепловой контроллер без коммуникации	RVP350 S55370-C137

Описание замены

Указанные контроллеры RVP2... заменяются на аналогичные по функционалу и размерам модели без встроенного таймера. Аналоговый 24-часовой таймер AUZ3.1 или аналоговый семидневный таймер AUZ3.7 могут быть приобретены и установлены на контроллер отдельно.

Указанные контроллеры RVP3... заменяются на аналогичные по функционалу и размерам модели с дополнительной возможностью коммуникации по протоколу LPB.

Заказ

Заказы на снимаемые с производства модели принимаются до 1 июля 2017 года или до окончания запасов на складе производителя.

2 Контакты & Техническая поддержка

Полюшкин Николай

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий»

✉ Москва
Ул. Большая Татарская д.9
☎ +7 (495) 737-1997
@ Nicolai.poliushkin@siemens.com